



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 1 МЧС РОССИИ»

456783, Челябинская область, г. Озёрск, пр. Ленина, 86  
тел./факс 8(35130) 4-59-00 E-mail: sufps1@yandex.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

456783, Челябинская область, г. Озёрск, пр. Ленина, 52  
тел. 8(35130) 2-85-11, тел. доверия 2-85-11, E-mail: ogpn1@yandex.ru

г. Озёрск Челябинской области, пр. Ленина, 52  
(место составления акта)

« 24 » июля 20 17 г.  
(дата составления акта)

14 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 42

По адресу/адресам: Челябинская область, г. Озёрск, ул. Лермонтова, д. 19,  
(место проведения проверки)

Привокзальный переулок, д. 4

На основании: распоряжения Тишкина Вячеслава Александровича,  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

начальника отделения ФГПН Специального управления ФПС № 1 МЧС России,  
заместителя главного государственного инспектора Специального управления ФПС № 1 МЧС  
России по пожарному надзору от 23.06.2017 № 42.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа №24» (далее МБОУ СОШ №24)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

17.07.2017г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин. Продолжительность 1 ч. 30 мин. по адресу: г. Озёрск,  
ул. Лермонтова, д. 19

17.07.2017г. с 11 ч. 35 мин. до 12 ч. 25 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин. по адресу: г. Озёрск,  
Привокзальный переулок, д. 4

24.07.2017г. с 12 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин. в отделении ФГПН  
оформление документов по проверке

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 ч. 30 мин. / 2 рабочих дня  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением федерального государственного пожарного надзора Федерального  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 

МБОУ СОШ № 24 29.06.2017г. вх. №341

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

*государственный инспектор*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица)

*Специального управления ФПС № 1 МЧС России по пожарному надзору*

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются

*Вертякова Юлия Николаевна*

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

*Азиева Наталья Эдуардовна*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

*директор МБОУ СОШ №24*

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
<b>г. Озерск, ул. Лермонтова, д. 19</b>			
1.	В лестничных клетках, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, не выполнен монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Части 3, 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее 123-ФЗ от 22.07.08г.), пункт 7.74 Строительных норм и правил Российской Федерации «Естественное и искусственное освещение» СНиП 23-	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.

		05-95*. введены в действие Постановлением Министрoя РФ от 2 августа 1995 г. N 18-78 (далее <b>СНиП 23-05-95*</b> ), пункт 4.3.1 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержденного приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171 (далее <b>СП 1.13130.2009</b> ). пункт 4.3 Правила противопожарного режима в РФ	
2.	Четырехэтажное здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4 типа (по факту СОУЭ 3 типа).	Части 3, 4 статьи 4 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 14 таблицы 2 Свода правил СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173 (далее <b>СП 3.13130.2009</b> ), пункт 7 таблицы 2 Норм пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03. утвержденных приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. № 323 (далее НПБ 104-03)	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.
3.	Не проводится обучение пожарно-техническому минимуму руководителя организации (представлено удостоверение №259 от 26.02.2013г. о прохождении пожарно-технического минимума) и лица ответственного за	Пункт 32 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.

	<p>проведение инструктажей противопожарных (представлено удостоверение №277 от 26.02.2013г. о прохождении пожарно-технического минимума), ответственного за пожарную безопасность заместителя директора по административно-хозяйственной части не реже одного раза в три года после последнего обучения.</p>	<p>работников организаций» Утверждены Приказом МЧС России от 12.12.2007г. №645; пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (далее <b>Правила противопожарного режима в РФ</b>)</p>	
4.	<p>Огнетушители, установленные на объекте, не имеют паспортов, в которых должны делаться отметки о проведенном техническом обслуживании.</p>	<p>часть 3 статьи 4 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 4.5.1, приложение Г свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» СП 9.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179 (далее <b>СП 9.13130.2009</b>), пункт 475 <b>Правила противопожарного режима в РФ</b></p>	<p>МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.</p>
5.	<p>Элементы электротехнического оборудования системы пожарной сигнализации не удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током, а именно: не оборудованы элементами заземления шкафы, в которых размещены аккумуляторные батареи.</p>	<p>Части 3, 4 статьи 4 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 16.1 свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009 (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175) (далее <b>СП 5.13130.2009</b>), пункт 3.3.8 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия</p>	<p>МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.</p>

		электротехнические. Общие требования безопасности.» (далее <b>ГОСТ 12.2.007.0-75</b> )	
6.	Второе полотно каждой двупольной двери всех лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания.	Части 3, 4 статьи 4, 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009, пункт 6.18* Строительных норм и правил Российской Федерации «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.97 г. № 18-7 (далее <b>СНиП 21-01-97*</b> )	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.
7.	Над эвакуационными выходами с 3, 2, 1 этажей здания в лестничную клетку не установлены световые оповещатели "Выход".	Части 3, 4 статьи 4, 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 5.3 СП 13.130.2009	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.
8.	Дверь лестничной клетки №9 (согласно поэтажного плана на строение лит. А третьего этажа), ведущая из актового зала не имеет приспособления для самозакрывания.	Части 3, 4 статьи 4, 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009, пункт 6.18* СНиП 21-01-97*	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.
9.	Планом эвакуации и системой оповещения и управления эвакуацией предусмотрена эвакуация из коридора первого этажа №15 (согласно поэтажного плана на строение лит. А первого этажа) здания через учительскую в нарушение ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.08г., а именно: эвакуационные выходы не ведут из помещений первого этажа наружу непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку.	Части 3, 4 статьи 4, часть 3 статьи 89 123-ФЗ от 22.07.08г.	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.
10.	Запоры на двери эвакуационного выхода из учительской в тамбур №8 (согласно поэтажного плана на строение лит. А первого этажа) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.	пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.
11.	Предусмотрен запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ручном режиме от имеющихся выключателей на оборудовании, установленного в раздевалке школы.	часть 3 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 84 123-ФЗ от 22.07.08г., пункты 2.5, 3.3 СП 3.13130.2009, п. 3.3 НПБ 104-03	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.

12.	Лестничная клетка №2 (согласно поэтажного плана на строение лит. А первого этажа) не имеет двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Части 3, 4 статьи 4, 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009, пункт 6.18* СНиП 21-01-97*	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.
<b>г. Озерск, Привокзальный переулок, д. 4</b>			
13.	Складские помещения, расположенные в подвальном этаже здания, не защищены соответствующими установками автоматической пожарной сигнализации (в подвальном этаже организовано хранение раскладушек, хоз. инвентаря, мебели).	часть 3 статьи 4 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт А4 Приложения А, пункт 38 таблицы А3 СП 5.13130.2009, пункт 4 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315 (далее <b>НПБ 110-03</b> )	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.
14.	Двери лестничной клетки №2 (согласно поэтажного плана на строение лит. А первого этажа) не имеют приспособления для самозакрывания.	Части 3, 4 статьи 4, 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009, пункт 6.18* СНиП 21-01-97*	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.
15.	Отделка стен на путях эвакуации в помещении №16 (согласно поэтажного плана на строение лит. А второго этажа) выполнена материалами класса пожарной опасности более КМ1 (по факту обои на бумажной основе).	Части 3, 4 статьи 4, часть 6 статьи 134, таблица 28 123-ФЗ от 22.07.08г.	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.
16.	Отделка стен на путях эвакуации в помещении №3 (согласно поэтажного плана на строение лит. А второго этажа) выполнена материалами класса пожарной опасности более КМ1 (по факту обои на бумажной основе).	Части 3, 4 статьи 4, часть 6 статьи 134, таблица 28 123-ФЗ от 22.07.08г.	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.
17.	Прибор приемно-контрольный установлен на стене из горючего материала.	Части 3, 4 статьи 4, часть 6 статьи 134, таблица 28 123-ФЗ от 22.07.08г., пункт 13.14.6 СП 5.13130.2009	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.
18.	Предусмотрен запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ручном режиме от имеющегося выключателя.	часть 3 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 84 123-ФЗ от 22.07.08г., пункты 2.5,	МБОУ СОШ №24, директор МБОУ СОШ №24 Азиева Н.Э.



	3.3 СП 3.13130.2009, п. 3.3 НПБ 104-03	
--	----------------------------------------	--

В ходе проведения выездной проверки применялась измерительная рулетка 5 м Blueprint


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Категория риска в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» – высокий (2 класс). Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся заявителями, вправе подать в орган государственного контроля (надзора) заявление об изменении присвоенных ранее их деятельности и (или) используемым ими производственным объектам категории риска или класса опасности по соответствующему виду государственного контроля (надзора)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

подписание ОФГПН от 24.07.2017 № 42/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ю.Н. Вертякова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

   
(фамилия, имя, отчество (полностью или частично) по должности, руководителем, лицом, должностным лицом или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» июля 2017 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

Телефон «доверия» 2-85-11